

## 質疑回答書(電気)

番号	図面番号	仕様書	質問事項	回答
1	E-004		照明器具、ランプ 予備品ですが、数値が*となっております。予備品は何パーセント見込んだら良いでしょうか。ご指示下さい。	0 %としてください。
2	E-026		接地設備の接地工事「EA、C、D、EB、ED (ELB)」の配線は「EM-IE**°」と記載されています。下記の通り想定して宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・ EA、C、D : EM-IE38° ・ EB : EM-IE60° ・ ED (ELB) : EM-IE38°	お見込みの通りです。
3	E-027		付属棟-幹線設備の系統図に於いてケーブルラック (縦) のサイズが記載されていません。W=500としますが宜しいでしょうか。御指示下さい。	W=500としてください。
4	E-049		1F(2) 総合案内と廊下(4)の器具リストに「SP25、SP26」と記載されていますが、姿図に器具「SP25、SP26」がありません。「SP25c、SP26c」としますが宜しいでしょうか。	SP25c、SP26cとしてください。
5	E-050		2F(1) 執務室(1)上部の器具リストに「SP21c×96台」となっていますが、プロット図に「SP21c×95台」となっています。プロット図通り計上して宜しいでしょうか。御指示下さい。	器具リストを正としてください。
6	E-051		X11-Y1a通りのSK室の照明器具ですが、紹介記号がございません。こちらは何で見たら宜しいでしょうか。また、内訳書と相違が生じた場合は、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
7	E-051		2F(2) WWC(1)の器具リストに「SP-1」がありませんが、プロット図に「SP1×1台」と記載されています。プロット図通り計上して宜しいでしょうか。御指示下さい。	器具リストを正としてください。

番号	図面番号	仕様書	質問事項	回答
8	E-051 ～052		電灯設備において、照明器具SP-19が計3台落ちています。内訳書では0台となっております。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。 また、SP-19は図面番号E-42ではフラッシュが入っております。E-43のSP-36とSP-19は姿図が類似しておりますが、SP-19はSP-36とみて宜しいでしょうか。 また、SP-36とする場合、質疑5の数量を優先させ、SP-19は0台として宜しいでしょうか。	SP-19はSP-36として計上してください。
9	E-051 E-052		2F(2)、3F(1) 屋外階段の器具リストに「SP19」と記載されていますが、姿図に器具「SP19」がありません。「SP36」として宜しいでしょうか。御指示下さい。	SP36としてください。
10	E-053		3F(2) 町民ロビーと前室(1) の器具リストに「SP24」と記載されていますが、姿図に器具「SP24」がありません。「SP24c」としますが、宜しいでしょうか。	SP24cとしてください。
11	E-053		3F(2) の器具リストに「SP-41c×18台」となっていますが、プロット図に「SP-41c×36台」となっています。プロット図通り計上しますが、宜しいでしょうか。	器具リストを正としてください。
12	E-062		注記に「機械室、倉庫、EPS等以外のコンセントは、JIMBO NK SERIE相当以上のものとする。」と記載がありますが、電灯設備等、他の図面に記載が無く、E-004図の配線器具仕様では「埋込連用型(大角形)金属製プレート」と記載が有ります。 配線器具仕様は、埋込連用型(大角形)金属製プレートで宜しいでしょうか。	埋込連用型(大角形)金属製プレートとしてください。
13	E-076		弱電用SPDは、テレビ共聴設備にのみ実装で宜しいでしょうか。御指示下さい。	MDF・テレビ共聴設備に実装してください。
14	E-079, 082～083		1Fトイレ等呼出装置設備の系統図に「ブザー付廊下灯×1個、呼出ボタン×1個」とE-082～083図に入っていますが、プロット図に「各3個」となっています。プロット図通り計上しますが、宜しいでしょうか。	各3個としてください

番号	図面番号	仕様書	質問事項	回答
15	E-079, 084～085		2F－インターホン設備の系統図に「保守用インターホン×3個、モニター付親機：なし」と E-084～085 なっていますが、プロット図に「保守用インターホン×3個、モニター付親機×1個」となっています。プロット図通り計上しますが、宜しいでしょうか。	プロットを正としてください。
16		内訳書	内訳書 p 256、照明器具SP-10cですが、内訳書では27台、平面図では36台落ちています。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
17		内訳書	内訳書 p 257、照明器具SP-13ですが、内訳書では76台、平面図では67台落ちています。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
18		内訳書	内訳書 p 257、照明器具SP-21cですが、内訳書では96台、平面図では95台落ちています。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
19		内訳書	内訳書 p 258、照明器具SP-36ですが、内訳書では35台、平面図では32台落ちています。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
20		内訳書	内訳書 p 267、非常照明b30は内訳書35台、平面図36台、照明器具c30は内訳書6台、平面図5台と、相違がございます。こちらは、平面図と内訳書のどちらを優先したら宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
21		内訳書	内訳書 p 301、図面E-100～E-103映像・音響3F 議場設備のヒアリンググループ受信機ですが、[内訳書10台]・[機器リスト10台]・[機器姿図(2) 5台]と台数が相違しております。10台を正と考えて良いでしょうか。	10台としてください。
22		内訳書	内訳書 p 317、図面E-090～E-092窓口(受付)呼出設備ですが、接続コンセントが内訳書にございません。工事区分よりコンセント取付けは別途とし、構内情報通信網設備(内訳書 p 291、図面E-082)にてボックスのみが計上されていると考えて良いでしょうか。	お見込みの通りです。

番号	図面番号	仕様書	質問事項	回答
23		内訳書	内訳書 p 318、図面E-076～E-077テレビ共同受信設備の分配器の数量ですが、[内訳書6分配器5個]・[図面6分配器4個、8分配器1個]と相違しております。図面より6分配器4個、8分配器1個を正と考えて良いでしょうか。	内訳書を正としてください。
24	共通		当物件は強電と弱電の埋設管路は共用となっておりますが、土工事などに関して強電と弱電は別々として考えますが、よろしいでしょうか。	別々としてください。
25	その他事項		5月に修正図面、積算内訳書が配布されましたが、電気設備工事の修正箇所が見当たりません。修正箇所をご提示いただけないでしょうか。	電気設備関係については修正はございませんでした。